

Audi A6 / S6 / RS 6 / A7 / S7 / RS 7 / A8 / A8L / S8 / Q7 / Q8 / RS Q8 / e-tron GT / RS e-tron GT / e-tron / e-tron S / Q8 e-tron アクティブレーンアシストのプログラム改修

リコール届出番号	外-3777	リコール届出日	2024年3月7日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、ソフトウェア開発時の検証が不十分だったため、アクティブレーンアシスト作動時に、車線区分線を超える前にステアリング操作の介入が行われた際、インフォテイメントディスプレイに表示される最低警告表示時間が保安基準に適合していません。		
改善措置の内容	全車両、ドライバーアシストシステムコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-4MDCBA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4M0MD018234～ WAUZZZ4MXP012137 令和3年1月20日～令和5年5月24日	592	
	3AA-4MDCBS	アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4M3MD020138～ WAUZZZ4M8MD020071 令和3年1月20日～令和4年9月27日	7	
	3AA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10MD020004～ WAUZZZF1XPD022816 令和3年1月20日～令和5年5月11日	875	
	3AA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF10PD012781～ WAUZZZF19ND003736 令和3年9月24日～令和5年2月20日	4	
	3AA-F1DHUA	アウディ RSQ8	WUAZZZF10MD018985～ WUAZZZF1XPD019422 令和2年12月25日～令和5年7月5日	195	
	3AA-F2DJPA	アウディ RS7 SB エアサス	WUAZZZF20MN904727～ WUAZZZF2XNN904932 令和3年1月20日～令和5年5月11日	93	
	3AA-F2DJPF	アウディ RS6 アバント	WUAZZZF20MN904081～ WUAZZZF2XNN905613 令和2年12月25日～令和5年4月25日	90	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUAZZZF20NN901019～ WUAZZZF2XPN902939 令和3年1月20日～令和5年4月25日	140	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUAZZZF20MN904419～ WUAZZZF2XNN905367 令和3年1月20日～令和5年5月31日	85	
	3AA-F2DKMA	アウディ S7 SB	WAUZZZF20MN039543～ WAUZZZF2XPN037092 令和3年1月20日～令和5年7月5日	96	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WAUZZZF20MN043897～ WAUZZZF2XPN042289 令和3年1月20日～令和5年6月15日	153	
	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF20MN039767～ WAUZZZF2XPN063112 令和3年1月20日～令和5年7月5日	594	

3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZZF20MN038943～ WAUZZZF2XPN077723 令和3年1月20日～令和5年7月5日	520	
3AA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20MN039025～ WAUZZZF2XNN035209 令和3年1月20日～令和5年5月10日	55	
3AA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20MN048131～ WAUZZZF2XPN042163 令和3年2月4日～令和5年7月5日	98	
3AA-F8CWWF	アウディ S8	WAUZZZF80MN009916～ WAUZZZF8XPN011743 令和3年1月20日～令和5年7月5日	123	
3AA-F8CXZF	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF80NN001641～ WAUZZZF8XNN001906 令和3年1月20日～令和5年7月5日	46	
3AA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF80MN018678～ WAUZZZF8XNN007494 令和3年2月13日～令和5年6月13日	27	
3AA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80MN009821～ WAUZZZF8XPN012407 令和3年1月20日～令和5年7月5日	427	
3CA-F2DFBF	アウディ A6 40TDIq	WAUZZZF20MN038134～ WAUZZZF2XPN068729 令和3年1月20日～令和5年7月5日	810	
3CA-F2DFBS	アウディ A7 SB 40TDIq	WAUZZZF20MN038649～ WAUZZZF2XPN075633 令和3年1月20日～令和5年6月20日	360	
3LA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80PN008964～ WAUZZZF8XPN006512 令和5年4月6日～令和5年7月5日	28	
ZAA-FWEBGE	アウディ RS e-tron GT	WAUZZZFW0N7902074～ WAUZZZFWXP7902294 令和3年9月24日～令和5年11月1日	254	
ZAA-FWEBGS	アウディ e-tron GT	WAUZZZFW0N7003487～ WAUZZZFWXP7007114 令和3年9月24日～令和5年11月1日	349	
ZAA-GEEAS	アウディ e-tron	WAUZZZGE0NB009728～ WAUZZZGEXPB019363 令和3年10月19日～令和5年3月8日	187	
ZAA-GEEASB	アウディ e-tron 50	WAUZZZGE0MB010876～ WAUZZZGEXNB021854 令和2年12月7日～令和5年2月20日	215	
ZAA-GEEAV	アウディ e-tron S	WAUZZZGE0PB007965～ WAUZZZGEXPB020755 令和4年3月4日～令和5年2月20日	81	
ZAA-GEEDE	アウディ Q8 e-tron	WAUZZZGE0RB028818～ WAUZZZGEXRB029152 令和5年10月19日～令和5年12月11日	32	
(計28型式)	(計28車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年12月7日～令和5年12月11日	(計6,536台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



基準不適合発生箇所

ドライバーアシストコントロールユニット

注： は、プログラムを書き換える部品を示す。

識別： 「90W3」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

