

Audi A8 EPB用コントロールユニットに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年 5月21日
不 具 合 の 内 容	駐車制動装置(電子制御式駐車ブレーキ)のコントロールユニットにおいて、当該ユニットのプログラムが不適切なため、ユニット内の記憶装置がオーバーフローし、当該装置の異常を示す警告灯が点灯するおそれがあります。
改 善 措 置 の 内 容	全車両、電子制御式駐車ブレーキコントロールユニットのソフトウェアを改良したものに更新させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	GH-4EBFLF	A8 3.7 クワトロ	WAUZZZ4E25N000841 ~ WAUZZZ4E85N011813 平成16年7月12日 ~ 平成17年1月17日	62	
	GH-4EBFMF	A8 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E24N013359 ~ WAUZZZ4E86N002501 平成16年2月3日 ~ 平成17年6月27日	642	
	GH-4EBFML	A8 L 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E35N000430 ~ WAUZZZ4E86N002787 平成16年7月12日 ~ 平成17年6月27日	68	ロング ボディ
	GH-4EBHTF	A8 L 6.0 クワトロ	WAUZZZ4E95N012971 ~ WAUZZZ4EX5N017046 平成17年3月2日 ~ 平成17年6月30日	18	ロング ボディ
	GH-4EBHTN	A8 6.0 クワトロ	WAUZZZ4E65N012605 ~ WAUZZZ4E55N017049 平成17年1月31日 ~ 平成17年6月30日	24	
	計5型式	計5車種	輸入期間の範囲 平成16年2月3日 ~ 平成17年6月30日	814	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

