


Audi A3 エンジン ECU に関する対策

サービスキャンペーン通知日		平成 22 年 5 月 13 日
不具合の内容	エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、外気温が高温、かつエアコン作動等によりエンジンに負荷が掛かっている状態で、アクセルペダルを放しエンジン回転数がアイドリング付近まで下がった場合、エンジン回転が不安定になり、エンジンが停止することがあります。	
改善の内容	全車両、当該コンピュータのプログラムを改善されたものに更新します。	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8PCAX	A3 スポーツバック 1.4 TFSI	WAUZZZ8P19A005876 ~ WAUZZZ8P59A153352 平成20年 8月20日 ~ 平成21年 7月 6日	1,675	
			WAUZZZ8PXAA000471 ~ WAUZZZ8P9AA113702 平成21年 7月 6日 ~ 平成22年 3月 8日	1,514	
	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成20年 8月20日 ~ 平成22年 3月 8日	3,189	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



エンジン制御コンピュータ