

Audi A4/ S4/ RS4/ A5/ S5/ RS5/ Q5/ A6/ S6/ A7/ S7/ A8/ S8/ R8
エアコンの冷媒圧力センサーの点検/交換改修

サービスキャンペーン通知日	平成 27 年 2 月 4 日
不具合の内容	エアーコンディショナーの冷媒圧力センサーの製造工程が不適切なため、当該センサーの内部基板が損傷して作動不良となることがあります。そのため、エアーコンディショナーの圧縮機が作動を停止して冷房機能が低下します。
改善の内容	全車両、エアーコンディショナーの冷媒圧力センサーの製造時期を点検し、交換を要するものは良品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-42CNDP	アウディ R8 V8 4.2q	WUAZZZ426CN002939 平成 24 年 10 月 29 日	1	
	ABA-4GCEUA	アウディ S6/ アウディ S6 アバント	WAUZZZ4G0DN047575~WAUZZZ4GXDN060141 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 21 日	17	
	ABA-4GCEUL	アウディ S7 SB	WAUZZZ4G0DN072928~WAUZZZ4G9DN046019 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 6 日	12	
	ABA-4HCEJL	アウディ A8 6.3q	WAUZZZ4H0DN012222~WAUZZZ4HXDN010025 平成 24 年 10 月 17 日~平成 24 年 11 月 2 日	4	
	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4H0DN009806~WAUZZZ4HXDN010056 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 6 日	28	
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4H4DN009937~WAUZZZ4HXDN009960 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 6 日	8	
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4H0DN009899~WAUZZZ4HXDN010929 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 6 日	22	
	ABA-8FCGWF	アウディ S5 カブリオレ	WAUZZZ8F0DN005926~WAUZZZ8F7DN005308 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 6 日	4	
	ABA-8KCDNA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K0DA116156~WAUZZZ8KXDA122868 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 10 月 17 日	27	
	ABA-8KCFSF	アウディ RS4 アバント	WUAZZZ8K2DA900876~WUAZZZ8K9DA900891 平成 24 年 12 月 6 日	5	
	ABA-8KCGWF	アウディ S4/ アウディ S4 アバント	WAUZZZ8K0DA121549~WAUZZZ8KXDA142828 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 21 日	105	
	ABA-8RCDNF	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZ8R3CA137305 平成 24 年 10 月 9 日	1	
	ABA-8RCNCF	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZ8R0DA007757~WAUZZZ8RXDA031449 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 21 日	385	
	ABA-8RCTVF	アウディ Q5 3.0Tq	WAUZZZ8R0DA011002~WAUZZZ8RXDA026056 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 6 日	52	
	ABA-8TCFSF	アウディ RS5	WUAZZZ8T0DA900982~WUAZZZ8T9DA900964 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 21 日	8	
	ABA-8TCGWF	アウディ S5	WAUZZZ8T0DA023078~WAUZZZ8T8DA034474 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 6 日	10	
	ABA-8TCGWL	アウディ S5 SB	WAUZZZ8T0DA026028~WAUZZZ8TXDA037375 平成 24 年 10 月 9 日~平成 25 年 1 月 7 日	40	
	DAA-4GCHJS	アウディ A6 ハイブリッド	WAUZZZ4G0DN063484~WAUZZZ4GXDN064643 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 21 日	28	


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	DAA-4HCHJA	アウディ A8 ハイブリッド	WAUZZZ4H0DN009823~WAUZZZ4HXDN014513 平成 24 年 10 月 29 日~平成 24 年 12 月 21 日	111	
	DAA-8RCHJF	アウディ Q5 ハイブリッド	WAUZZZ8R0DA014451~WAUZZZ8RXDA021343 平成 24 年 10 月 17 日~平成 25 年 1 月 7 日	60	
	DBA-4GCGWB	アウディ A6 オールロード	WAUZZZ4G0DN044076~WAUZZZ4GXDN065873 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 6 日	140	
	DBA-4GCGWC	アウディ A7 SB 3.0Tq	WAUZZZ4G0DN057670~WAUZZZ4GXDN072998 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 21 日	110	
	DBA-4GCGWS	アウディ A6 3.0Tq/ アウディ A6 アバント 3.0Tq	WAUZZZ4G0DN042229~WAUZZZ4GXDN071267 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 21 日	89	
	DBA-4GCHVS	アウディ A6 2.8q/ アウディ A6 アバント 2.8q	WAUZZZ4G0DN043574~WAUZZZ4GXDN074704 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 21 日	569	
	DBA-4HCGWF	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4H5DN012619~WAUZZZ4H6DN012807 平成 24 年 11 月 17 日~平成 24 年 11 月 30 日	3	
	DBA-8FCDNF	アウディ A5 カブリオレ 2.0Tq	WAUZZZ8F0DN005960~WAUZZZ8FXDN006727 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 06 日	21	
	DBA-8KCDN	アウディ A4 2.0T/ アウディ A4 アバント 2.0T	WAUZZZ8K0DA109322~WAUZZZ8KXDA153280 平成 24 年 10 月 9 日~平成 25 年 2 月 13 日	711	
	DBA-8KCDNF	アウディ A4 2.0Tq/ アウディ A4 アバント 2.0Tq	WAUZZZ8K0DA112902~WAUZZZ8KXDA155451 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 21 日	432	
	DBA-8TCDNF	アウディ A5 2.0Tq	WAUZZZ8T0DA026904~WAUZZZ8TXDA035514 平成 24 年 10 月 9 日~平成 24 年 12 月 21 日	44	
	DBA-8TCDNL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZ8T0DA022206~WAUZZZ8TXDA037151 平成 24 年 10 月 9 日~平成 25 年 1 月 15 日	473	
			輸入期間の全体の範囲 平成 24 年 10 月 9 日~平成 25 年 2 月 13 日	3,520	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



冷媒圧力センサー



注： は、点検(交換)部品を示す。