

## Audi A3/ A4/ A5/ Q5/ A6 運転席用または助手席用エアバッグユニットの改修

リコール届出番号	外-2398	リコール届出日	平成28年10月26日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	<p>車両により搭載しているエアバッグのインフレーターの取付方法が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。</p> <p>①運転席、助手席用エアバッグインフレーターを対策品と交換する。</p> <p>②運転席、助手席用エアバッグユニットを対策品と交換する。</p> <p>なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。</p>		

### リコール対象車両の概要

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4FAUKA	アウディ A6 3.2q エアサ アウディ A6 アバント 3.2q エアサ アウディ A6 オールロード 3.2q エアサ	WAUZZZ4F07N021019～WAUZZZ4FX8N171494 平成18年7月28日～平成20年10月17日	667台	助手席側
	ABA-4FAUKS	アウディ A6 3.2q アウディ A6 アバント 3.2q	WAUZZZ4F07N009128～WAUZZZ4FX8N112140 平成18年7月7日～平成20年10月7日	732台	助手席側
	ABA-4FBDW	アウディ A6 2.4 アウディ A6 アバント 2.4	WAUZZZ4F08N053292～WAUZZZ4FX8N016248 平成19年8月1日～平成19年11月15日	27台	助手席側
	ABA-4FBDXA	アウディ A6 2.8q エアサ アウディ A6 アバント 2.8q エアサ	WAUZZZ4F08N062770～WAUZZZ4FX8N080242 平成19年8月1日～平成20年6月16日	17台	助手席側
	ABA-4FBDXS	アウディ A6 2.8q アウディ A6 アバント 2.8q	WAUZZZ4F08N005551～WAUZZZ4FX8N184018 平成19年7月10日～平成20年11月25日	1,401台	助手席側
	ABA-4FBUHS	アウディ RS6 アウディ RS6 アバント	WUZZZ4F08N901449～WUZZZ4FXBN999185 平成20年8月1日～平成22年7月21日	300台	助手席側
	ABA-4FBVJA	アウディ A6 4.2q エアサ アウディ A6 アバント 4.2q エアサ アウディ オールロード 4.2q エアサ	WAUZZZ4F07N007346～WAUZZZ4FX8N171866 平成18年7月13日～平成20年10月17日	218台	助手席側
	ABA-4FBXAS	アウディ S6 アウディ S6 アバント	WAUZZZ4F07N014944～WAUZZZ4FXAN033721 平成18年7月28日～平成22年5月5日	186台	助手席側
	ABA-4FCAJA	アウディ A6 3.0Tq エアサ アウディ A6 アバント 3.0Tq エアサ	WAUZZZ4F09N012095～WAUZZZ4FXBN060628 平成20年11月25日～平成23年7月4日	522台	助手席側
	ABA-4FCAJS	アウディ A6 3.0Tq アウディ A6 アバント 3.0Tq	WAUZZZ4F09N007835～WAUZZZ4FXAN083096 平成20年11月25日～平成22年7月5日	346台	助手席側
	ABA-4FCEEA	アウディ A6 2.8q エアサ アウディ A6 アバント 2.8q エアサ	WAUZZZ4F08N004116～WAUZZZ4FXBN057096 平成22年7月13日～平成23年5月12日	347台	助手席側
	ABA-4FCCES	アウディ A6 2.8q アウディ A6 アバント 2.8q	WAUZZZ4F09N014168～WAUZZZ4FXAN084863 平成20年11月25日～平成22年7月13日	518台	助手席側
	ABA-8EALT	アウディ A4 2.0 アウディ A4 アバント 2.0	WAUZZZ8E08A004621～WAUZZZ8EX8A157748 平成19年7月10日～平成20年4月11日	924台	助手席側
	ABA-8EAUKF	アウディ A4 3.2FSIq アウディ A4 アバント 3.2FSIq	WAUZZZ8E18A028085～WAUZZZ8EX8A105343 平成19年8月1日～平成20年3月18日	18台	助手席側
	ABA-8EBBKF	アウディ S4	WAUZZZ8E08A082543～WAUZZZ8EX8A082520 平成19年8月21日～平成20年4月11日	11台	助手席側


オーディ	ABA-8EBFB	オーディ A4 1.8T オーディ A4 アバント 1.8T	WAUZZZ8E08A014159~WAUZZZ8EX8A158611 平成 19 年 8 月 1 日~平成 20 年 5 月 21 日	468 台	助手席側
	ABA-8EBNSF	オーディ RS4	WUZZZ8E08N900299~WUZZZ8EX8N902450 平成 19 年 7 月 10 日~平成 20 年 6 月 30 日	175 台	助手席側
	ABA-8EBWEF	オーディ A4 2.0TFSIq オーディ A4 アバント 2.0TFSIq	WAUZZZ8E08A005025~WAUZZZ8EX8A165445 平成 19 年 7 月 10 日~平成 20 年 5 月 21 日	1,081 台	助手席側
	ABA-8FCAKF	オーディ S5 カブリオレ	WAUZZZ8F0BN002666~WAUZZZ8FXBN025212 平成 22 年 8 月 19 日~平成 23 年 11 月 16 日	50 台	運転席側
	ABA-8FCALF	オーディ A5 カブリオレ 3.2q	WAUZZZ8F0AN005856~WAUZZZ8FXAN025869 平成 21 年 6 月 22 日~平成 22 年 7 月 21 日	171 台	運転席側
	ABA-8FCDNF	オーディ A5 カブリオレ 2.0Tq	WAUZZZ8F0BN005695~WAUZZZ8FXBN025436 平成 22 年 10 月 12 日~平成 23 年 12 月 29 日	145 台	運転席側
	ABA-8PBSE	オーディ A3 1.6	WAUZZZ8P08A002210~WAUZZZ8PX8A205038 平成 19 年 7 月 10 日~平成 20 年 10 月 17 日	1,169 台	運転席側
	ABA-8PBUBF	オーディ A3 3.2 クワトロ	WAUZZZ8P08A010002~WAUZZZ8PX8A204181 平成 19 年 8 月 1 日~平成 20 年 9 月 22 日	128 台	運転席側
	ABA-8PBWA	オーディ A3 2.0TFSI	WAUZZZ8P08A004913~WAUZZZ8PX8A147576 平成 19 年 7 月 10 日~平成 20 年 3 月 27 日	187 台	運転席側
	ABA-8PBYT	オーディ A3 1.8T	WAUZZZ8P07A159072~WAUZZZ8PX8A017488 平成 19 年 3 月 29 日~平成 19 年 8 月 31 日	628 台	運転席側
	ABA-8PBZB	オーディ A3 1.8T	WAUZZZ8P08A018469~WAUZZZ8PX8A204973 平成 19 年 8 月 1 日~平成 20 年 10 月 17 日	2,049 台	運転席側
	ABA-8PCAW	オーディ A3 2.0T	WAUZZZ8P18A185651~WAUZZZ8P98A186756 平成 20 年 3 月 27 日~平成 20 年 7 月 9 日	15 台	運転席側
	ABA-8PCAX	オーディ A3 1.4TFSI	WAUZZZ8P09A009417~WAUZZZ8PXAA118102 平成 20 年 8 月 20 日~平成 22 年 4 月 5 日	4,288 台	運転席側
	ABA-8PCCZF	オーディ A3 2.0Tq	WAUZZZ8P09A011040~WAUZZZ8PXDA064661 平成 20 年 8 月 20 日~平成 25 年 3 月 18 日	1,171 台	運転席側
	ABA-8PCDA	オーディ A3 1.8T	WAUZZZ8P09A031935~WAUZZZ8PXCA134383 平成 20 年 10 月 7 日~平成 24 年 6 月 5 日	1,508 台	運転席側
	ABA-8RCALF	オーディ Q5 3.2q	WAUZZZ8R09A033105~WAUZZZ8RXCA092525 平成 21 年 3 月 17 日~平成 24 年 8 月 28 日	468 台	運転席側
	ABA-8RCDNF	オーディ Q5 2.0Tq	WAUZZZ8R09A031452~WAUZZZ8RXCA138595 平成 21 年 4 月 16 日~平成 24 年 10 月 9 日	4,848 台	運転席側
	ABA-8TCDNL	オーディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZ8T0AA018863~WAUZZZ8TXBA112590 平成 21 年 11 月 2 日~平成 23 年 12 月 29 日	3,098 台	運転席側
	DBA-8PCAX	オーディ A3 1.4TFSI	WAUZZZ8P0AA120022~WAUZZZ8PXDA072985 平成 22 年 3 月 8 日~平成 25 年 4 月 17 日	11,464 台	運転席側
	GH-4FAUKA	オーディ A63.2 クワトロ エアサ オーディ A6 アバント 3.2q エアサ	WAUZZZ4F06N010066~WAUZZZ4FX6N152604 平成 17 年 4 月 22 日~平成 18 年 7 月 7 日	221 台	助手席側
	GH-4FAUKS	オーディ A63.2 クワトロ オーディ A6 アバント 3.2q	WAUZZZ4F05N013774~WAUZZZ4FX6N192682 平成 16 年 7 月 12 日~平成 18 年 7 月 7 日	1,991 台	助手席側
	GH-4FBATA	オーディ A64.2 クワトロ エアサ オーディ A6 アバント 4.2q エアサ	WAUZZZ4F06N004879~WAUZZZ4FX6N186557 平成 17 年 5 月 13 日~平成 18 年 7 月 7 日	131 台	助手席側
	GH-4FBATS	オーディ A64.2 クワトロ オーディ A6 アバント 4.2q	WAUZZZ4F05N022961~WAUZZZ4FX5N123974 平成 16 年 7 月 12 日~平成 17 年 6 月 30 日	174 台	助手席側
GH-4FBDW	オーディ A6 2.4 オーディ A6 アバント 2.4	WAUZZZ4F05N034494~WAUZZZ4FX7N163619 平成 16 年 9 月 14 日~平成 19 年 7 月 2 日	1,590 台	助手席側	

オーディ	GH-8EALT	オーディ A4 2.0 オーディ A4 アバント 2.0	WUZZZ8E05A416856~WUZZZ8EX7A283283 平成 17 年 1 月 17 日~平成 19 年 7 月 10 日	6,917 台	助手席側
	GH-8EAUKE	オーディ A4 3.2FSI クワトロ オーディ A4 アバント 3.2FSI クワトロ	WUZZZ8E05A474160~WUZZZ8EX7A245391 平成 17 年 3 月 16 日~平成 19 年 7 月 2 日	487 台	助手席側
	GH-8EBBKE	オーディ S4 オーディ S4 アバント	WUZZZ8E05A458301~WUZZZ8EX7A224718 平成 17 年 1 月 17 日~平成 19 年 5 月 29 日	432 台	助手席側
	GH-8EBFB	オーディ A4 1.8T オーディ A4 アバント 1.8T	WUZZZ8E07A002009~WUZZZ8EX7A267875 平成 18 年 6 月 15 日~平成 19 年 7 月 10 日	1,584 台	助手席側
	GH-8EBGKE	オーディ A4 2.0TFSI クワトロ オーディ A4 アバント 2.0TFSI クワトロ	WUZZZ8E05A419496~WUZZZ8EX6A081140 平成 17 年 1 月 17 日~平成 18 年 1 月 27 日	2,480 台	助手席側
	GH-8EBNSK	オーディ RS4	WUZZZ8E07N900754~WUZZZ8EX7N907145 平成 18 年 6 月 12 日~平成 19 年 7 月 2 日	211 台	助手席側
	GH-8EBWKE	オーディ A4 2.0TFSI オーディ A4 アバント 2.0TFSI	WUZZZ8E06A082457~WUZZZ8EX7A802452 平成 17 年 10 月 12 日~平成 19 年 7 月 10 日	3,213 台	助手席側
	GH-8PAXX	オーディ A3 2.0TFSI	WUZZZ8P06A004889~WUZZZ8PX6A086159 平成 17 年 6 月 30 日~平成 17 年 12 月 14 日	439 台	運転席側
	GH-8PBLR	オーディ A3 2.0FSI	WUZZZ8P06A004682~WUZZZ8PX6A095072 平成 17 年 6 月 30 日~平成 17 年 12 月 14 日	1,545 台	運転席側
	GH-8PBMJF	オーディ A3 3.2 クワトロ	WUZZZ8P06A014998~WUZZZ8PX6A078479 平成 17 年 6 月 30 日~平成 17 年 12 月 14 日	202 台	運転席側
	GH-8PBSE	オーディ A3 1.6	WUZZZ8P06A004570~WUZZZ8PX7A218046 平成 17 年 6 月 30 日~平成 19 年 7 月 2 日	2,782 台	運転席側
	GH-8PBUBF	オーディ A3 3.2 クワトロ	WUZZZ8P06A111621~WUZZZ8PX7A208262 平成 18 年 1 月 6 日~平成 19 年 6 月 12 日	431 台	運転席側
	GH-8PBVY	オーディ A3 2.0FSI	WUZZZ8P06A095310~WUZZZ8PX7A131585 平成 17 年 12 月 14 日~平成 19 年 1 月 24 日	2,063 台	運転席側
	GH-8PBWA	オーディ A3 2.0TFSI	WUZZZ8P06A095419~WUZZZ8PX7A169947 平成 17 年 12 月 14 日~平成 19 年 7 月 2 日	1,101 台	運転席側
	不明	オーディ RS6 アバント	WUZZZ4F48N901356、WUZZZ4F98N901322 平成 20 年 8 月 1 日、平成 20 年 7 月 15 日	2 台	助手席側
(計 53 型式)	(計 57 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 16 年 8 月 19 日~平成 25 年 4 月 17 日	67,341 台		

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。


# 不具合発生箇所

エアバッグ（運転席側装着車両）



インフレーター

エアバッグ（助手席側装着車両）



注：  は、交換部品を示す。