


Audi Q3 エンジンコントロールユニットのプログラム改修

リコール届出番号	外-2710	リコール届出日	平成30年9月5日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの燃料供給制御プログラムにおいて、仕様地設定が不適切なため、誤った仕様地プログラムが設定されている。そのため、NOxの排出量が基準値を満たさないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給制御プログラムを適切な仕様地プログラムに書き換える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8UCZD	アウディ Q3 1.4T	WAUZZZ8U0HR055304～WAUZZZ8UXJR027399 平成28年9月3日～平成29年11月20日	355	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年9月3日～平成29年11月20日	355	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム書き換え部を示す。