

Audi R8 冷却水補助タンクの改修

サービスキャンペーン開始日	平成 30 年 2 月 28 日
不 具 合 の 内 容	冷却水のリザーバタンクにおいて、タンクの耐久性評価が不十分なため、経時劣化により、歪みが生じることがあります。そのため、タンクの合わせ部に隙間が生じ、冷却水圧力の上昇時に合わせ部から圧力が開放されるとともに冷却水が滲み漏れるおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、冷却水のリザーバタンクに補強ブラケットを取り付けます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-42BUJF	アウディ R8 5.2q	WUAZZZ4209N003982～WUAZZZ42XCN002362 平成 21 年 5 月 25 日～平成 24 年 8 月 28 日	105 台	
	ABA-42BYHF	アウディ R8 4.2q	WUAZZZ4208N001101～WUAZZZ42XAN000916 平成 19 年 6 月 10 日～平成 22 年 5 月 5 日	179 台	
	ABA-42CMPF	アウディ R8 GT	WUAZZZ421CN900039～WUAZZZ429CN900029 平成 23 年 6 月 16 日～平成 23 年 7 月 4 日	5 台	
	ABA-42CNDF	アウディ R8 V8 4.2q	WUAZZZ420BN001669～WUAZZZ42XEN002249 平成 22 年 11 月 4 日～平成 27 年 7 月 22 日	89 台	
	ABA-42CTPF	アウディ R8 V10 Plus	WUAZZZ420FN920013～WUAZZZ42XFN920018 平成 26 年 9 月 17 日～平成 27 年 2 月 3 日	11 台	
	ABA-42CTYF	アウディ R8 V10 5.2q	WUAZZZ420DN000802～WUAZZZ42XF7002080 平成 25 年 2 月 13 日～平成 27 年 8 月 3 日	112 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 6 月 10 日～平成 27 年 8 月 3 日	501 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、修理（補強）部分を示す。