

**Audi A4 / A4 allroad / RS 4 / A5 / S5 / RS 5 / A6 / S6 / RS 6 /
A7 / S7 / RS 7 / A8 / A8L / S8 / Q5 / SQ5 / Q7 / Q8
リヤサスペンションのロワーリンク取り付けナットの改修**

リコール届出番号	外-3276	リコール届出日	2021年9月22日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緩衝装置において、リヤサスペンションアームを固定するナットの材料が不適切なため、早期に腐食割れが生じるものがあります。そのため、アーム固定部のネジが緩むことでがたつき、異音が発生し、最悪の場合、ハンドル操作が正常に行えなくなるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、該当するナットを良品に交換します。また、ボルト側ネジ部やアーム類に損傷が生じている場合は新品に交換します。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-4MDCBA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4M0MD012188～ WAUZZZ4M9MD012500 令和2年12月16日～令和2年12月17日	16	
	3AA-4MDCBS	アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4M6MD012468 令和2年12月16日	1	
	3AA-8WDDWA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF40MA037848～ WAUZZZF49MA038898 令和3年2月4日～令和3年3月11日	18	
	3AA-8WDDWF	アウディ A4 45Tq	WAUZZZF40MA038420～ WAUZZZF4XMA037100 令和3年2月4日～令和3年3月11日	18	
	3AA-8WDEM	アウディ A4 35T	WAUZZZF40MA037803～ WAUZZZF4XMA039266 令和3年2月4日～令和3年3月11日	57	
	3AA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF12MD013989～ WAUZZZF19MD013133 令和3年1月15日	5	
	3AA-F2DJPA	アウディ RS7 SB エアサス	WUAZZZF20MN904727～ WUAZZZF2XMN904508 令和3年1月20日～令和3年2月13日	8	
	3AA-F2DJPF	アウディ RS6 アバント	WUAZZZF20MN905103～ WUAZZZF2XMN904623 令和2年12月25日～令和3年3月11日	10	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUAZZZF21MN904672～ WUAZZZF29MN905410 令和3年1月20日～令和3年3月19日	8	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUAZZZF20MN904419～ WUAZZZF29MN904659 令和3年1月20日～令和3年2月13日	9	
	3AA-F2DKMA	アウディ S7 SB	WAUZZZF20MN039543 令和3年1月20日	1	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WAUZZZF20MN043897～ WAUZZZF29MN044062 令和2年12月16日～令和3年2月13日	20	
	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF20LN045759～ WAUZZZF2XMN043518 令和2年1月28日～令和3年3月11日	244	

3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZZF20LN045566～ WAUZZZF2XLN078087 令和2年1月28日～令和3年2月13日	122	
3AA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20MN039025～ WAUZZZF23MN041867 令和3年1月20日～令和3年2月4日	4	
3AA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF2XMN042515～ WAUZZZF2XMN046113 令和3年2月13日	2	
3AA-F5DDWL	アウディ A5 SB 45Tq	WAUZZZF59MA027201 令和3年2月13日	1	
3AA-F8CWWF	アウディ S8	WAUZZZF82MN010775～ WAUZZZF8XMN010569 令和3年2月13日～令和3年3月11日	4	
3AA-F8CXYF	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF86MN010598 令和3年3月11日	1	
3AA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF89MN011888 令和3年2月13日	1	
3AA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80MN011102～ WAUZZZF8XMN011639 令和3年1月20日～令和3年3月11日	19	
3AA-FYDGKA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFYXM2059840 令和3年3月15日	1	
3AA-FYDGKS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY1M2059645～ WAUZZZFY6M2059933 令和3年3月15日	6	
3BA-8WDECF	アウディ RS4 アバント	WUZZZF41MA901246～ WUZZZF49MA901236 令和3年2月13日	6	
3BA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFY0M2058230～ WAUZZZFYXM2057070 令和3年3月15日～令和3年4月15日	7	
3BA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0M2057496～ WAUZZZFYXM2061491 令和3年3月15日～令和3年6月18日	12	
3CA-8WDEZ	アウディ A4 35TDI	WAUZZZF42MA038144～ WAUZZZF47MA038768 令和3年2月13日	6	
3CA-F2DFBF	アウディ A6 40TDIq	WAUZZZF20LN067423～ WAUZZZF2XMN038805 令和2年3月19日～令和3年3月11日	120	
3CA-F2DFBS	アウディ A7 SB 40TDIq	WAUZZZF20LN069561～ WAUZZZF2XMN040425 令和2年4月11日～令和3年2月13日	81	
3CA-FYDTPA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFY1M2058558～ WAUZZZFY8M2061411 令和3年3月15日～令和3年5月24日	5	
3CA-FYDTPS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFY0M2056168～ WAUZZZFYXM2061782 令和3年2月15日～令和3年5月24日	127	
3DA-8WDETF	アウディ A4 40TDIq	WAUZZZF40MA037171～ WAUZZZF4XMA039185 令和3年2月4日～令和3年3月11日	52	
3DA-F5DETF	アウディ A5 40TDIq	WAUZZZF56MA027110 令和3年2月13日	1	

3DA-F5DETL	アウディ A5 SB 40TDIq	WAUZZZF50MA026888～ WAUZZZF5XMA027157 令和3年2月4日～令和3年3月11日	21	
AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF21LN049285～ WAUZZZF24LN046624 令和2年1月28日～令和2年4月11日	3	
AAA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF24LN050043～ WAUZZZF29LN047008 令和2年2月4日～令和2年5月12日	3	
AAA-F8CXZF	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF84LN009013～ WAUZZZF8XLN009825 令和2年2月4日～令和2年5月22日	8	
AAA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF80LN009882～ WAUZZZF8XLN010084 令和2年3月13日	4	
AAA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80LN010112～ WAUZZZF8XLN013437 令和2年2月4日～令和2年5月22日	42	
ABA-F5CWGL	アウディ S5 SB	WAUZZZF51KA098261～ WAUZZZF57KA098541 令和2年1月28日～令和2年3月13日	10	
ABA-F5DECL	アウディ RS5 SB	WAUZZZF51KA908140～ WAUZZZF5XKA908265 令和2年2月4日～令和2年2月21日	17	
ABA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFY0L2045749～ WAUZZZFY7L2061768 令和2年1月17日～令和2年9月15日	18	
ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0L2047503～ WAUZZZFYXL2073798 令和2年1月17日～令和2年4月21日	26	
DBA-F5CVKL	アウディ A5 SB 40T	WAUZZZF50KA097926～ WAUZZZF5XKA098596 令和2年1月28日～令和2年2月21日	74	
DBA-F5CYRL	アウディ A5 SB 45Tq	WAUZZZF50KA098106～ WAUZZZF5XKA100329 令和2年1月28日～令和2年2月21日	54	
DBA-FYDAXA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFY0L2061871～ WAUZZZFY8L2068647 令和2年1月17日～令和2年7月28日	11	
DBA-FYDAXS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY0L2048277～ WAUZZZFYXL2071047 令和元年12月26日～令和2年4月21日	17	
LDA-FYDETA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFY0L2043144～ WAUZZZFYXL2062526 令和元年12月26日～令和2年4月21日	46	
LDA-FYDETS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFY0L2041961～ WAUZZZFYXL2077186 令和元年12月26日～令和2年7月28日	549	
(計49型式)	(計37車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年12月26日～令和3年6月18日	(計1,896台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換する部品を示す。

識別： 4ドア車は車体側の左リヤドアヒンジの下に、2ドア車は左ドアストライカの下に、「42L1」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

